



COMUNE DI QUASSOLO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**N°. 58 del.
31/08/2023**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Ing. Elena Irma PARISIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA INERENTE LA VERIFICA E IL CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA PROSPICIENTE LA PIAZZA DEL MUNICIPIO - COMUNE DI QUASSOLO - MEDIANTE PROCEDURA DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS 36/2023.

L'anno duemilaventitre, addì trentuno del mese di agosto nella sede del Palazzo Comunale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA INERENTE LA VERIFICA E IL CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA PROSPICIENTE LA PIAZZA DEL MUNICIPIO - COMUNE DI QUASSOLO - MEDIANTE PROCEDURA DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS 36/2023.

PREMESSO che, in seguito ad abbondanti piogge, il 28.08.2023 si è verificato un fenomeno di distacco e caduta di un masso dalla parete rocciosa prospiciente alla proprietà privata di Piazza Municipio n.7

CONSIDERATO che, in seguito all'accadimento sopra citato, il Sindaco ha emanato "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: MISURE STRAORDINARIE PER GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLE ZONE INTERESSATE DAL FENOMENO DI CADUTA DI UN MASSO A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO , IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA MUNICIPIO N.7".

CONSIDERATO che, al fine di poter verificare la stabilità della parete in oggetto, il Sindaco nell'Ordinanza sopra citata ha disposto che venisse incaricata una Ditta specializzata al fine di compiere con la massima urgenza tali verifiche, al fine di assicurare la pubblica incolumità. Tale Ditta sarà supportata dal Geologo nominato dal Sindaco, Dott. Corrado Duregon, dello Studio Associato Geologica;

CONSIDERATO CHE in caso di ulteriori precipitazioni queste potrebbero creare gravi danni con immediati pericoli per la pubblica incolumità;

RITENUTA opportuna e necessaria l'eliminazione della condizione di pericolo mediante le verifiche preliminari della parete rocciosa interessata dal distacco e la successiva repentina progettazione geologica per poter procedere alla verifica e al consolidamento della stessa;

RITENUTO di dover affidare direttamente l'esecuzione dei lavori al fine di eliminare ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica incaricando il Geologo Dott. DUREGON Corrado, dello Studio Associato Geologica con sede legale in Gressan (AO) Centro commerciale "Pila 2000" - scala A/94 sub.20, Località Pila, P.IVA 01089590077 che, preventivamente contattato, si è reso disponibile ad effettuare la PROGETTAZIONE geologica inerente la verifica e messa in sicurezza della parete rocciosa prospiciente la Piazza del Municipio, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D.lgs 36/2023;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 36/2023;

RITENUTA

La propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di affidare al Geologo Dott. DUREGON Corrado, dello Studio Associato Geologica con sede legale in Gressan (AO) Centro commerciale "Pila 2000" - scala A/94 sub.20, Località Pila, P.IVA 01089590077, la PROGETTAZIONE geologica inerente la verifica e messa in sicurezza della parete rocciosa prospiciente la Piazza del Municipio;
- 2) di prescrivere, quali misure provvisoriale atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, la delimitazione dell'area interessata nonché il transennamento dell'area interessata, predisposta in maniera tale che risulti praticamente inaccessibile ai pedoni ed ai veicoli;
- 3) di incaricare il RUP della redazione, entro 10 gg dalla data di adozione del presente atto, della compilazione di una perizia giustificativa degli stessi da trasmettere, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante per la copertura della spesa ai sensi dell'art 191 comma 3 e 194 comma 1 lett. "e" del D.lgs 267/2000;
- 4) di dare atto che la spesa verrà impegnata con successivo provvedimento che sarà adottato successivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo;
- 5) di notificare il presente atto al Geologo Dott. DUREGON Corrado, dello Studio Associato Geologica con sede legale in Gressan (AO) Centro commerciale "Pila 2000" - scala A/94 sub.20, Località Pila, P.IVA 01089590077.

=====

