



# COMUNE DI QUASSOLO

Città Metropolitana di Torino

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**N°. 56 del.  
28/08/2023**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**  
Ing. Elena Irma PARISIO

---

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO LAVORI DI VERIFICA E CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA PROSPICIENTE LA PIAZZA DEL MUNICIPIO - COMUNE DI QUASSOLO - MEDIANTE PROCEDURA DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS 36/2023.

---

**PREMESSO** che, in seguito ad abbondanti piogge, il 28.08.2023 si è verificato un fenomeno di distacco e caduta di un masso dalla parete rocciosa prospiciente alla proprietà privata di Piazza Municipio n.7

**CONSIDERATO** che, in seguito all'accadimento sopra citato, il Sindaco ha emanato "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: MISURE STRAORDINARIE PER GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLE ZONE INTERESSATE DAL FENOMENO DI CADUTA DI UN MASSO A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO , IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA MUNICIPIO N.7".

**CONSIDERATO** che, al fine di poter verificare la stabilità della parete in oggetto, il Sindaco nell'Ordinanza sopra citata ha disposto che venisse incaricata una Ditta specializzata al fine di compiere con la massima urgenza tali verifiche, al fine di assicurare la pubblica incolumità. Tale Ditta sarà supportata dal Geologo nominato dal Sindaco, Dott. Corrado Duregon, il quale verrà incaricato con atto successivo al presente;

**CONSIDERATO CHE** in caso di ulteriori precipitazioni queste potrebbero creare gravi danni con immediati pericoli per la pubblica incolumità;

**RITENUTA** opportuna e necessaria l'eliminazione della condizione di pericolo mediante le verifiche della parete rocciosa interessata dal distacco;

**RITENUTO** di dover affidare direttamente l'esecuzione dei lavori al fine di eliminare ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica incaricando la ditta Ditta MA.SPE. S.r.l. con sede in Gressoney Saint Jean (AO) Loc. Schtrecka n. 5, P.IVA 01008430074 che, preventivamente contattata, si è resa disponibile ad effettuare l'intervento di verifica e messa in sicurezza della parete rocciosa prospiciente la Piazza del Municipio, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D.lgs 36/2023;

**VISTO:**

- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs 36/2023

**RITENUTA**

La propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 36/2023 e dell'art 107 del D.Lgs 267/2000

**DETERMINA**

- 1) di affidare alla Ditta MA.SPE. S.r.l. con sede in Gressoney Saint Jean (AO) Loc. Schtrecka n. 5, P.IVA 01008430074, di intervenire immediatamente con mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori di verifica e consolidamento della parete rocciosa;
- 2) di prescrivere, quali misure provvisorie atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, la delimitazione dell'area interessata nonché il transennamento dell'area interessata, predisposta in maniera tale che risulti praticamente inaccessibile ai pedoni ed ai veicoli;
- 3) di incaricare il RUP della redazione, entro 10 gg dalla data di adozione del presente atto, della compilazione di una perizia giustificativa degli stessi da trasmettere, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante per la copertura della spesa ai sensi dell'art 191 comma 3 e 194 comma 1 lett. "e" del D.lgs 267/2000;
- 4) di dare atto che la spesa verrà impegnata con successivo provvedimento che sarà adottato successivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo;
- 5) di notificare il presente atto alla Ditta MA.SPE. S.r.l. con sede in Gressoney Saint Jean (AO) Loc. Schtrecka n. 5, P.IVA 01008430074.

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di agosto nella sede del Palazzo Comunale

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 56 del 28/08/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI VERIFICA E CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA PROSPICIENTE LA PIAZZA DEL MUNICIPIO - COMUNE DI QUASSOLO - MEDIANTE PROCEDURA DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS 36/2023.